

令和2年度

下関市通学路安全対策検討箇所一覧

(小串警察署管内)

NO	学校名／危険度	
小1	誠意小 A	
場所		
豊浦町黒井杜屋  杜屋踏切横の道		
危険箇所の状況 及び要望理由		
踏切横の道路を横断するが、踏切を渡る車が多く危険。付近にコンビニもでき、危険性が高まっている。		
要望内容		<div data-bbox="622 847 1525 1474" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="1630 815 2092 922" data-label="Section-Header"> <p>対策内容</p> </div> <div data-bbox="1630 922 2092 1029" data-label="Text"> <p>【市豊浦農林水産課】 外側線等の設置により歩行者空間の明示を検討</p> </div>
子どもが横切る場所にラインを引いてもらいたい。		

NO	学校名／危険度	
小2	誠意小 B	
場所		
豊浦町豊洋台一丁目  停止線・横断歩道		
危険箇所の状況 及び要望理由		
<p>県道から国道に抜ける道にローソン側より上がってくるT字路。</p>		
要望内容		
<p>優先路が分かりづらいところで、停止線、路側帯のラインが不明瞭</p>		

NO	学校名／危険度		
小3	川棚小 B		
場所			
<p data-bbox="174 427 434 464">下関市豊浦町川棚</p> <p data-bbox="159 533 450 569">御幸橋前県道の横断</p>			
危険箇所の状況及び要望理由			
<p data-bbox="76 847 479 884">信号機もなく交通量も多い。</p>			
要望内容			
<p data-bbox="76 1299 371 1335">見守り活動の重点化</p>			

NO	学校名／危険度		
小4	川棚小 B		
場所			
下関市豊浦町川棚北村  川棚派出所の近く			
危険箇所の状況 及び要望理由			
交通量が多く危険である。登校時は大人がつくが、下校時は自分たちで渡ることとなり、危険が伴う。自治会からの要望も強い。			
要望内容		<div style="text-align: center;">  </div>	
信号機の設置を要望する。		<div style="text-align: center;"> <p>対策内容</p> <p>【小串警察署】            信号要望箇所として交通規制課へ報告しているが、交通環境が大きく変わらなければ、新設は困難である</p> </div>	

NO	学校名／危険度		
小5	川棚小 B		
場所			
下関市豊浦町川棚北村  御幸橋前の市道			
危険箇所の状況 及び要望理由			
時間指定で車両の進入禁止にも なっているにもかかわらず、進入 してくる車が多い。			
要望内容			
道路への標示や、標識をよりわ かりやすくする。			
		対策内容	
		【小串警察署】 法定外標示を上申中	

NO	学校名／危険度		
小6	川棚小 B		
場所			
下関市豊浦町川棚 (北村) 川棚4149-1周辺 御幸橋前付近の道			
危険箇所の状況 及び要望理由			
上下水道局横の道は周囲から見えにくい。			
要望内容			
警察官によるパトロールの強化			対策内容 <b>【小串警察署】</b> パトロールを強化する

NO	学校名／危険度		
小7	川棚小 B		
場所			
下関市豊浦町川棚 (高砂) 川棚2024周辺 高架橋の下一帯			
危険箇所の状況及び要望理由			
車の通りも、人の通りも少なく、周囲から非常に見えにくい。		<div style="text-align: center;">  </div>	
要望内容		<div style="text-align: center;"> <p>対策内容</p> <p>【小串警察署】 パトロールを強化する</p> </div>	
警察官によるパトロールの強化			



NO	学校名／危険度		
小8	豊北小 B		
場所			
下関市豊北町滝部 2961番地			
平田デンキ前			
危険箇所の状況 及び要望理由			
下り坂のカーブで交通量も多い。			
要望内容			
車に減速を促す標識・路面加工など			
		<p style="text-align: center;">対策内容</p> <p>【市豊北総合支所農林水産課】 昨年公安委員会において、横断歩道等の引直しをしており、当面は経過及び通行状況の確認を行い対応を検討したい</p> <p>【小串警察署】 標示⑤の塗り替えを上申中</p>	

NO	学校名／危険度	
小9	豊北小 B	
場所		
下関市豊北町滝部 850  下市		
危険箇所の状況 及び要望理由		
路側帯は新設された。歩行者老 が多く、道幅が狭い。		
要望内容		
車に減速を促す標識・路面加工 など		
		<p style="text-align: center;">対策内容</p> <p>【市豊北総合支所農林水産課】 基準に適合した路側帯を設置しており、当面は経過観察を行い対応を検討したい。また、当該路線は路上駐車も多いため警察のパトロール強化をお願いしたい</p> <p>【小串警察署】 標識③の退色については板替え、路面標示④の塗り替え等を上申中</p>