


【粟野小学校】

No.1

路線名	住所 (箇所名など)	危険箇所の状況	対策内容					
			道路管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期	学校関係者	対策予定時期
市道 粟野浦市中線	豊北町粟野4898-5140	道幅が狭く、車も通る。	—	—	—	—	注意喚起	—
県道 豊田粟野港線	豊北町粟野4896	少し狭い踏切で、登校・放課後に踏切を渡る児童が多い。	—	—	—	—	注意喚起	—
国道191号	豊北町粟野4647	スピードを出して通る車があり、児童が横断する。カーブがあり、車の見通しが悪い。	—	—	検討中	検討中	安全旗設置 注意喚起	—
国道191号	豊北町粟野4109	信号機がよく確認できずつっこんでくる車があった。	警戒標識の設置	H25	信号機(LED灯器)	H24完了	安全旗設置 注意喚起	—
国道191号	豊北町粟野55-1	スピードを出して通る車があり、児童が横断する。	—	—	—	—	安全旗設置 注意喚起	—
県道 主要地方道粟野二見線	豊北町粟野3852	カーブの先の横断歩道で、わたる児童も多い。	—	—	—	—	安全旗設置 注意喚起	—
県道 主要地方道粟野二見線	豊北町粟野3852-3349	歩道に縁石があるが、スピードを出す車や追越をする車がある。	—	—	—	—	注意喚起	—
県道 主要地方道粟野二見線	豊北町粟野3162	スピードを出して通る車があり、横断歩道が薄くなっている。	—	—	横断歩道塗替え	H24完了	安全旗渡し 注意喚起	—
	豊北町粟野5019-5133	大潮の時は、海面が波止場の上のあたりまで上がってくる。	—	—	—	—	注意喚起	—
	豊北町粟野4933-5147	すぐそばに海や粟野川を控え、海拔がとても低い。	—	—	—	—	注意喚起	—
	豊北町粟野55-1-1	数年前、テラポットで遊んだ児童がいた。	—	—	—	—	注意喚起	—
国道191号	豊北町粟野3389	歩道のすぐそばまで崖が迫り、落石やがけ崩れの可能性がある。	—	—	—	—	注意喚起	—
県道 主要地方道粟野二見線	豊北町粟野3599	防空壕が2か所ある。	—	—	—	—	注意喚起	—
県道 主要地方道粟野二見線沿い	豊北町粟野3268-3599	数年前、豪雨で洪水が起こっている。	—	—	—	—	注意喚起	—
	豊北町粟野3349	防災マップでは、土石流の警戒区域になっている。	—	—	—	—	注意喚起	—
市道 小迫小通線	豊北町粟野3146	通称潜水橋で水面近くを通っている橋である。	—	—	—	—	注意喚起	—



栗野小学校

■■■■ 通学路(学校指定)

○ 危険箇所

・道幅が狭く車も通る
【対策メニュー】
注意喚起ほか(学校関係者)

・少くも踏切で、登下校時に踏切を通る児童が多い
【対策メニュー】
注意喚起ほか(学校関係者)

・スピードを出して通る車があり、児童が横断する
【対策メニュー】
注意喚起ほか(学校関係者)

・スピードを出して通る車があり、児童が横断する
【対策メニュー】
注意喚起ほか(学校関係者)

・テラポットで遊ぶ児童がいた
【対策メニュー】
注意喚起ほか(学校関係者)

・信号機がよく確認できず、突っ込んでくる車があった
【対策メニュー】
警戒標識の設置(道路管理者)
LED灯信号機設置(交通管理者)
注意喚起ほか(学校関係者)

・歩道に縁石があるが、スピードを出す車があり危険
【対策メニュー】
注意喚起ほか(学校関係者)

・カーブの先の横断歩道で渡る児童も多い
【対策メニュー】
注意喚起ほか(学校関係者)

・防空壕が2カ所ある
【対策メニュー】
注意喚起ほか(学校関係者)

・防災マップでは土石流の警戒区域になっている
【対策メニュー】
注意喚起ほか(学校関係者)

栗野小学校

・スピードを出して通る車があり、児童が横断する
【対策メニュー】
注意喚起ほか(学校関係者)

・通称潜水橋で水面近くを
通っている橋である
【対策メニュー】
注意喚起ほか(学校関係者)

・人通りが少なく猿が出たこともある道を一人で帰る児童がいる
【対策メニュー】
注意喚起ほか(学校関係者)