【下関総合支援学校】

路線名	住所 （箇所名など）	危険箇所の状況	対策内容					
			道路管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期	学校関係者	対策予定時期
県道 武久椋野線	幡生町１丁目	「スーパー大栄」横の歩道橋から「県道武久椋野線」の音響信号機までに誘導ブロックがないため危険である。また、歩道橋に頭が当たる可能性があり、危険である。	視覚障害者誘導用ブロック設置	H25	―	―	注意喚起	―
県道 武久椋野線	幡生町１丁目	「法蔵寺」バス停から音響信号機まで誘導ブロックがないため危険である。	視覚障害者誘導用ブロック設置	H25	―	―	注意喚起	―
県道 武久椋野線	幡生町１丁目	「スーパー大栄」前の音響信号機横断後、歩道橋まで誘導ブロックがないため危険である。	視覚障害者誘導用ブロック設置	H25	―	―	注意喚起	―
県道 武久椋野線	幡生町１丁目	「法蔵寺」バス停から信号機まで誘導ブロックがないため危険である。	―	―	―	―	注意喚起	―
県道 武久椋野線	幡生町１丁目	「法蔵寺」バス停から「西松屋」まで誘導ブロックがないため危険である。	―	―	―	―	注意喚起	―
県道 武久椋野線	幡生町１丁目	「西松屋」前の信号機にはエスコートゾーンや音響信号機が設置されていないため危険である。	―	―	エスコートゾーン設置	H25	注意喚起	―
県道 武久椋野線	幡生町１丁目	「スーパー大栄」と「ホンダ」の音響信号機の白線が消えかけているため危険である。また、エスコートゾーンがないため危険である。	―	―	エスコートゾーン設置	H25	注意喚起	―
市道 幡生町１８号線	幡生町１丁目	「スーパー大栄」から「中久寿司」の白線が消えかけているため危険である。	外側線の塗替え	H25	―	―	注意喚起	―


下関南総合支援学校
通学路（学校指定）
危険箇所
・誘導ブロックが設置されておらず危険
【対策メニュー】
視覚障害者誘導用ブロック設置（道路管理者）
注意喚起ほか（学校関係者）
・エスコートゾーン、音響信号機が設置されておらず危険
【対策メニュー】
注意喚起ほか（学校関係者）
・誘導ブロックが設置されておらず危険
・歩道橋に頭が当たる可能性がある
【対策メニュー】
視覚障害者誘導用ブロック設置（道路管理者）
注意喚起ほか（学校関係者）
・外側線が消えかかっており危険
【対策メニュー】
外側線の塗替え（道路管理者）
注意喚起ほか（学校関係者）
・誘導ブロックが設置されておらず危険
【対策メニュー】
視覚障害者誘導用ブロック設置（道路管理者）
注意喚起ほか（学校関係者）
・横断歩道が消えかかっており、エスコートゾーンが設置されておらず危険
【対策メニュー】
注意喚起ほか（学校関係者）
県道武久・椋野線
スーパー大栄幡生店
光林園
下関南総合支援学校