【宇賀小学校】

路線名	住所 （箇所名など）	危険箇所の状況	対策内容					
			道路管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期	学校関係者	対策予定時期
国道191号	大字宇賀8242番地の1付近	すぐそばを車がスピードを上げて通り過ぎるので危険。	－	－	－	－	見守り活動重点化 注意喚起	－
県道 田耕湯玉停車場線	大字宇賀7427番地付近 （湯玉駅南の線路下のトンネル）	狭いトンネルを車が割と多く通るので危険。	－	－	－	－	見守り活動重点化 注意喚起	－
県道 田耕湯玉停車場線	大字宇賀8297～7427付近	道幅が狭く歩道がないので危険	－	－	－	－	見守り活動重点化 注意喚起	－


宇　賀　小　学　校
通学路（学校指定）
危険箇所
宇賀小学校
・狭い歩道際を車がスピードを出して通過するので危険
【対策メニュー】
注意喚起ほか（学校関係者）
・道幅が狭く歩道がないので危険
【対策メニュー】
注意喚起ほか（学校関係者）
・狭いトンネルの交通量が多く危険
【対策メニュー】
注意喚起ほか（学校関係者）