【神田（北）小学校】

路線名	住所 （箇所名など）	危険箇所の状況	対策内容					
			道路管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期	学校関係者	対策予定時期
国道１９１号	豊北町神田肥中	NTT特牛電話交換所向かい側の歩道が50メートルあまり狭く、手荷物を下げての歩行が難しい。溝蓋が歩道となっており、山陰で湿っていてこけも生えて滑りやすい。	－	－	－	－	見守り活動重点化 注意喚起	－
市道 特牛小浜村線	豊北町神田特牛	道幅が狭くて路側帯がない。道幅が狭い割に通る車の数が多い。通勤時間と登校が重なると危険度がさらに増す状況にある。	－	－	－	－	見守り活動重点化 注意喚起	－
県道 島戸港線	豊北町神田附野、島戸	本道及び本道への合流道の横断歩道計5カ所の白線が薄くなって分かりにくい。危険度C	－	－	検討中	検討中	見守り活動重点化 注意喚起	－


神　田　小　学　校
通学路（学校指定）
危険箇所
・横断歩道が薄くてわかりにくい
【対策メニュー】
注意喚起ほか（学校関係者）
神田小学校
・一部歩道が狭く危険
【対策メニュー】
注意喚起ほか（学校関係者）
・道幅が狭く路側帯がない
・交通量が多く危険
【対策メニュー】
注意喚起ほか（学校関係者）