

別表1

No.	保守・点検項目	実施時期	1 内日 公民館	2 長府 公民館	3 吉見 公民館	4 川中公民館 分館	5 清末 公民館	6 王司 公民館	7 吉母 公民館	8 西部 公民館
1	クーリングタワー洗浄	冷房イン前	○	○	○	×	○	○	○	○
2	ボイラー清掃	暖房イン前	○	○	○	○	○	○	○	○
3	冷却水ポンプ点検	冷房期	○	○	○	×	○	○	○	○
4	冷凍機ポンプダウン	オフ後	○	○	○	×	○	○	○	○
5	フィルター洗浄	冷房中間期	○	○	○	×	○	○	○	○
6	フィルター洗浄	暖房中間期	○	○	○	○	○	○	○	○
7	ファンベルト点検・調整	毎回	○	○	×	×	×	×	×	×
8	電気回路点検(ボルト増設、自動回路作動テスト)	毎回	○	○	○	○	○	○	○	○
9	高圧カット	冷房イン前	○	○	○	○	×	×	×	×
10	サーモスタット点検	冷房期	○	○	○	○	○	○	○	○
11	高低ガス圧点検・調整	冷房期	○	○	○	○	○	○	○	○
12	機器ケーシング清掃	毎回	○	○	○	○	○	○	○	○
13	冷温水ポンプのバルブ切替	冷房オフ後	○	○	○	×	○	○	○	○
14	冷温水ポンプのバルブ切替	暖房オフ後	○	○	○	×	○	○	○	○
15	ボイラー性能検査に伴う整備	暖房イン前	×	×	○	×	×	○	×	×

内日公民館ほか7館冷暖房設備点検管理業務 点検機器

公民館	冷房設備										
	メーカー	チラーユニット				冷房機器①		冷房機器②		冷房機器③	
		機種	製番	圧縮機出力	備考	機種	製番	機種	製番	機種	製番
内日	日立	RCU-8004	U7702398	30KW×2台	圧縮機1台故障中のまま運用						
長府	日立	RUCJ-1320W	U7735045	30KW		RP-P500WP	U4XG3061	RP-2011	421236		
吉見	東芝	30HR120610-21	6021	22KW×4台							
川中分館	故障 修繕・更新予定なし。										
清末	三菱電機	CR-80E	7X10L7GU004	60KW							
王司	三菱電機	CR-60E	7X10H7AU001	45KW							
吉母	三菱電機	CR-30E	8X10B7KU009	22KW							
西部	三菱電機	CR-80E	8X10L8KU002	60KW							

冷房設備圧縮機出力(KW)が7.5KWを超えるものは、フロン排出抑制法に基づく定期点検が必要で、定期点検は法に基づく「知見を有する者」が行う必要があります。

公民館	暖房設備			備考
	メーカー	ボイラー		
		機器型式	製番	
内日	昭和鉄工	SK-250XK	822	ボイラー検査対象外
長府	巴	BM-G116		ボイラー検査対象外
吉見	昭和鉄工	SAD-308WK	90087	ボイラー検査対象
川中分館	昭和鉄工	SK-200	3140	ボイラー検査対象外
清末	昭和鉄工	SK-2504K	40677	ボイラー検査対象外
王司	昭和鉄工	SKM-2500M	3357	ボイラー検査対象
吉母	昭和鉄工	SK-750M	3103	ボイラー検査対象外
西部	昭和鉄工	SKM-250	3161	ボイラー検査対象外