

学校施設管理データ

-令和6年4月1日現在-

昭和57年度以降建築物
耐震診断又は耐震補強工事により耐震性があることが確認された棟

耐震性あり・・・

1次診断Is値0.9以上
2次診断Is値0.7以上

※1:補強計画によってはIs値が変更する場合がある
※2:事情により内容を変更する場合がある

小学校

学校名	防災拠点指定の有無	No.	建物名	棟番号	構造	階数	建築年月	全棟数	延床面積(m ²)	昭和56年度以前の建物	昭和57年度以降の建物	各業務実績(年度)					今年度予定業務内容※2				診断結果 Is値※1			耐震工事後Is値	耐震性あり	備考			
												診断未実施	1次診断	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	1次診断	2次診断				補強計画		
1. 養治	有	1	管理・特別棟	1	RC	3	S 30. 3	1	954	○			H15	H24	H26	H26	H27						0.19	0.12	0.35	0.76	○		
		2	特別・普通棟	2	RC	3	S 39. 5	1	1,028	○				H15	H23								0.39	0.71			○		
		3	普通棟	3	RC	3	S 34. 3	1	2,166	○				H15	H23								0.33	0.71			○		
		4	便所棟	8	RC	3	S 39. 5	1	121	○				H15	H23								0.63	0.92			○		
		5	体育館	10	S	2	S 56. 3	1	820	○				H17	H21	H21	H22	H23						0.11	0.16	←	0.71	○	
		6	管理棟	15	RC	3	S 62. 11	1	136				○															○	
		7	便所棟	16	RC	2	H 3. 3	1	51				○															○	
2. 文閣	有	8	特別・普通棟 (給食室含む)	1	RC	3	S 25. 3	1	3,192	○				H8	H9	H18	H18,19							0.43	←	0.91	○		
		9	特別・管理棟	2	RC	2	S 28. 1	1	709	○				H15	H24	H25	H25	H26						0.64	0.36	0.27	0.72	○	
		10	普通棟	3	RC	3	S 27. 2	1	2,496	○				H15	H24	H25	H25	H27						0.42	0.38	0.30	0.72	○	
		11	普通棟	6	RC	3	S 33. 12	1	277	○				H15	H24	H25	H25	H27						0.35	0.34	0.39	0.77	○	
		12	体育館	14	S	2	S 56. 3	1	968	○					H18	H19	H19	H20							0.06	←	0.70	○	
3. 名陵	有	13	普通・特別・管理棟	1	RC	3	S 26. 3	1	1,930	○			H15	H23	H24	H25	H26						0.35	0.45	←	0.74	○		
		14	普通棟	2	S	2	S 35. 3	1	620	○				H18	H23	H25	H26	H27						0.36	0.19	←	0.71	○	
		15	給食室	10	S	1	S 57. 3	1	207	○		○																	
		16	体育館	12	S	2	S 48. 12	1	887	○				H16	H22	H23	H23	H25						0.18	0.23	←	0.73	○	
		17	普通・特別棟	15	RC	2	S 56. 1	1	1,031	○				H15	H23									0.45	1.48			○	
		18	機械室	19	S	2	S 61. 9	1	21				○															○	
4. 関西	有	19	特別・普通棟	12	RC	4	S 47. 3	1	3,089	○			H16	H23	H24	H26	H27						0.11	0.24	0.27	0.72	○		
		20	特別・普通・管理棟	14	RC	3	S 49. 6	1	1,648	○				H16	H22								0.22	0.77			○		
		21	体育館	21	S	2	S 55. 3	1	965	○				H17	H21	H21	H22	H23						0.12	0.33	←	0.79	○	
5. 桜山	有	22	管理・普通棟	1	RC	4	S 40. 5	1	2,441	○				H8	H9	H14	H15,16							0.41	←	0.81	○		
		23	普通・特別棟	2	RC	3	S 49. 6	1	2,397	○					H8	H9	H13	H13,14							0.52	←	0.78	○	
		24	体育館	16	S	2	S 54. 3	1	785	○					H18	H22	H23	H24							0.08	←	0.73	○	
6. 向山	有	25	普通棟	17	RC	4	S 47. 3	1	3,683	○			H16	H23	H24	H25	H26						0.14	0.32	←	0.71	○		
		26	特別・普通・管理棟	19	RC	4	S 49. 7	1	3,618	○				H16	H23	H24	H24	H25						0.14	0.18	0.35	0.71	○	
		27	給食室	22	S	1	S 52. 3	1	266	○		○																	
		28	体育館	23	S	2	S 53. 10	1	936	○				H17	H21	H21	H22	H22						0.19	0.33	←	0.76	○	
		29	エレベーター棟	27	RC	4	H 13. 1	1	77				○															○	
7. 生野	有	30	管理・普通棟 (給食室含む)	1	RC	3	S 32. 3	1	1,943	○			H15	H23	H24	H26	H27						0.3	0.26	0.59	0.73	○		
		31	普通・特別棟	2	RC	3	S 38. 10	1	1,599	○				H15	H23	H24	H26	H27						0.25	0.55	0.50	0.73	○	
		32	便所棟	3	RC	3	S 38. 10	1	91	○					H24										0.73			○	
		33	体育館	12	S	2	S 59. 3	1	928				○															○	
		34	管理・特別棟	17	RC	3	H 3. 3	1	813				○															○	
8. 本村	有	35	普通・特別・管理棟	1	RC	3	S 28. 3	1	3,778	○			H15	H23									0.28	0.505					
		36	普通・特別棟	2	RC	2	S 31. 3	1	754	○				H15	H24								0.41	0.19					
		37	体育館	5	S	2	S 50. 3	1	806	○				H17	H23	H24	H24	H25						0.3	0.23	←	0.74	○	

学校施設管理データ

－令和6年4月1日現在－

昭和57年度以降建築物
耐震診断又は耐震補強工事により耐震性があることが確認された棟

耐震性あり・・・

1次診断Is値0.9以上
2次診断Is値0.7以上

※1:補強計画によってはIs値が変更する場合がある
※2:事情により内容を変更する場合がある

小学校

学校名	防災拠点 指定の 有無	No.	建物名	棟番号	構造	階数	建築年月	全棟 数	延床面積 (㎡)	昭和56年 度以前の 建物	昭和57年 度以降の 建物	各業務実績(年度)					今年度予定業務内容※2				診断結果 Is値※1			耐震工事後 Is値	耐震性 あり	備考			
												診断未実施	1次診断	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	1次診断	2次診断				補強計画		
31. 熊野	有	146	管理・普通棟	1	RC	2	H 2 . 3	1	1,547		○															○			
		147	管理・普通棟	2	RC	2	H 2 . 3	1	1,483		○																○		
		148	管理・特別棟	3	RC	2	H 2 . 3	1	1,017		○																	○	
		149	特別・普通・給食棟	4	RC	2	H 2 . 3	1	2,205		○																	○	
		150	体育館	5	RC	2	H 2 . 3	1	1,234		○																	○	
32. 豊東	有	151	体育館	5	S	1 S 54 . 2	1	648	○				H15	H21	H21	H22	H22						0.28	0.65	←	1.08	○		
		152	管理棟	11	RC	3 S 63 . 3	1	2,679		○																	○		
		153	普通棟	12	S	1 S 63 . 6	1	574		○																		○	
		154	給食室	13	S	1 S 63 . 2	1	458		○																		○	
		155	エレベーター棟	17	RC	3 H 18 . 1	1	33		○																		○	
33. 岡枝	有	156	管理棟	1	RC	3 S 57 . 3	1	1,021		○																	○		
		157	体育館	2	S	1 S 52 . 2	1	544	○				H15	H21	H21	H22	H22						0.24	0.41	←	1.11	○		
		158	給食室	4	RC	1 S 57 . 3	1	372		○																	○		
		159	普通棟	8	RC	3 S 57 . 3	1	1,726		○																	○		
34. 檜崎	有	160	体育館	12	S	1 S 53 . 2	1	544	○				H15	H22	H22	H22	H22						0.24	0.50	←	1.01	○		
		161	普通棟	14	RC	2 S 59 . 2	1	1,463		○																	○		
		162	特別棟	15	RC	2 S 59 . 2	1	452		○																	○		
35. 西市	有	163	管理・特別・普通棟	2	RC	2 S 41 . 12	1	855	○				H16	H20	H24	H25	H26						0.22	0.51	0.17	0.71	○		
		164	体育館	7	S	1 S 45 . 3	1	694	○				H16	H21	H21	H22	H22						0.13	0.24	←	0.80	○		
		165	管理棟	10	RC	2 S 63 . 3	1	2,544		○																	○		
36. 豊田下	有	166	管理・普通棟	1	RC	2 S 40 . 3	1	1,665	○				H16	H21	H23	H23	H24						0.22	0.38	0.32	0.76	○		
		167	ランチルーム	7	RC	1 S 58 . 12	1	248		○																	○		
		168	体育館	8	RC	1 S 61 . 2	1	680		○																	○		
37. 室津	有	169	管理棟	10	RC	2 H 8 . 10	1	2,200		○																	○		
		170	体育館	10	RC	2 H 8 . 10	1	785		○																	○		
38. 誠意	有	171	普通棟	2	RC	2 S 34 . 3	1	1,760	○				H15	H23	H25	H26	H27						0.32	0.25	←	0.77	○		
		172	体育館	6	S	1 S 47 . 2	1	591	○				H17	H21	H21	H22	H22						0.17	0	←	0.71	○		
		173	管理・普通棟	8	RC	3 S 56 . 3	1	2,302	○				H17	H21	H24	H25	H26						0.28	0.45	0.55	0.73	○		
39. 川棚	有	174	管理・特別・普通棟	14	RC	3 H 3 . 10	1	3,945		○																	○		
		175	特別棟	15	S	2 H 5 . 3	1	114		○																	○		
		176	体育館	17	S	1 H 13 . 12	1	1,097		○																	○		
40. 小串	有	177	普通棟	1	RC	3 S 45 . 3	1	997	○				H16	H22	H22	H24	H25						0.23	0.58	←	0.86	○		
		178	普通棟	2	RC	3 S 46 . 3	1	1,072	○				H16	H23	H24	H25	H26						0.20	0.31	←	0.74	○		
		179	体育館	13	RC	1 S 55 . 2	1	607	○				H17	H23	H24	H25	H26						0.86	0.12	←	0.72	○		
		180	ランチルーム	14	RC	1 S 56 . 2	1	436	○						H24	H25	H25	H27							0.33	0.38	0.76	○	
		181	管理棟	15	RC	2 S 56 . 9	1	1,094	○					H18	H24	H25	H26	H27						0.46	0.37	←	0.72	○	

学校施設管理データ

-令和6年4月1日現在-

昭56年度以降建物棟
 耐震診断又は耐震補強工事により耐震性があることが確認された棟

耐震性あり... 1次診断Is値0.9以上
 2次診断Is値0.7以上

※1:補強計画によってはIs値が変更する場合がある
 ※2:事情により内容を変更する場合がある

小学校

学校名	防災拠点指定の有無	No.	建物名	棟番号	構造	階数	建築年月	全棟数	延床面積(m ²)	昭和56年度以前の建物	昭和57年度以降の建物	各業務実績(年度)						今年度予定業務内容※2				診断結果 Is値※1			耐震工事後Is値	耐震性あり	備考		
												診断未実施	1次診断	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	1次診断	2次診断	補強計画					
41. 宇賀	有	182	管理・普通棟(給食堂含む)	16	RC	3	H 11. 8	1	2,585		○																	○	
		183	体育館	16	RC	2	H 11. 12	1	809		○																		○
42. 豊北	有	184	普通棟	10	RC	2	S 53. 3	1	709	○			H17	H23							0.38	0.70					○		
		185	特別・普通棟	11	RC	2	S 57. 3	1	742		○																	○	
		186	管理・普通棟	12	RC	2	S 54. 3	1	1,542	○			H17	H23							0.32	0.78					○		
		187	体育館	13	RC	1	S 54. 3	1	794	○			H17	H23	H24	H25	H26				0.84	0.35	←		1.20		○		
合計								187		121	66	8							0	0	0	0					176		