【川棚小学校】

路線名	住所 （箇所名など）	危険箇所の状況	対策内容					
			道路管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期	学校関係者	対策予定時期
国道191号	豊浦町川棚4079 （和田商店前）	押しボタン信号が設置してある。登下校時の交通量が多い。児童の横断時には交通安全パトロール員が支援を行っている。	―	―	信号機横断青信号時間の延長	H24完了	見守り活動重点化 注意喚起	―
市道 下畔線	豊浦町川棚北村 （川棚小前の住宅整備地）	トラックや重機の出入りが多い。下校時の時間帯と重なる。	―	―	―	―	見守り活動重点化 注意喚起	―
市道 中道線	豊浦町川棚江良 （社会福祉協議会前）	道幅がせまく、歩行者専用時間帯に許可車両以外の車が多く通行する。	歩道の新設	時期未定	交通指導取締り	―	注意喚起	―
市道 新中央友兼線	豊浦町川棚中央 （サンパル丸和付近）	通学路である、人や車の出入りが激しい。	―	―	パトロールの強化	―	見守り活動重点化 注意喚起	―
市道 中道線	豊浦町川棚江良 （上下水道局横）	雨天時に、増水し水量も多い。道沿いに柵がない。	転落防止柵の設置	時期未定	―	―	注意喚起	―
市道 前江良線	豊浦町川棚江良 （江良橋付近）	雨天時、増水し、通学路に橋が浸水することがある。	転落防止柵の設置	時期未定	―	―	注意喚起	―
市道 川棚小串海岸線	豊浦町川棚高砂	大型車の交通量が多く、歩道が整備されていない区間があり、車と接触の可能性があり危険である。	歩道の設置	～H26	―	―	―	―
江良川	豊浦町川棚江良 （江良橋付近）	雨天時、増水し、通学路の橋が浸水することがある。	―	―	―	―	注意喚起	―


川　棚　小　学　校
通学路（学校指定）
危険箇所
・歩道が整備されていないが大型車の通行量が多く危険である
【対策ﾒﾆｭｰ】
歩道の設置（道路管理者）
注意喚起ほか（学校関係者）
・押ボタン信号があるが、登下校時の交通量が多い
【対策ﾒﾆｭｰ】
信号機横断青信号時間の延長（交通管理者）
注意喚起ほか（学校関係者）
・トラックや重機の出入りが多い
下校の時間帯と重なる
【対策ﾒﾆｭｰ】
注意喚起ほか（学校関係者）
川棚小学校
・雨天時増水し水量も多いが道路沿いに柵がなく危険
【対策ﾒﾆｭｰ】
転落防止柵の設置（道路管理者）
注意喚起ほか（学校関係者）
・道幅が狭く、歩行者専用時間帯に許可車両以外の車両が多く通行する
【対策ﾒﾆｭｰ】
歩道の新設（道路管理者）
交通指導取締り（交通管理者）
注意喚起ほか（学校関係者）
・通学路であるが、人や車の出入りが激しい
【対策ﾒﾆｭｰ】
パトロール強化（交通管理者）
注意喚起ほか（学校関係者）
・雨天時増水し、通学路の橋が浸水することがある
【対策ﾒﾆｭｰ】
転落防止柵の設置（道路管理者）
注意喚起ほか（学校関係者）