


調査箇所一覧 北部公民館（昭和49年建設、増築昭和55年及び平成4年）



北部公民館  
①外壁：スキン吹付



北部公民館  
②外壁：47角タイル



北部公民館  
③外壁：47角タイル

低層階から採取可



北部公民館  
④外壁：二丁掛タイル



北部公民館

建具廻りのシーリング  
または  
目地のシーリング

低層階から採取可



北部公民館

ハト小屋内  
配管工ホ、保温材  
ダクトパッキン