【豊田下小学校】

路線名	住所 （箇所名など）	危険箇所の状況	対策内容					
			道路管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期	学校関係者	対策予定時期
県道下関長門線	豊田町手洗	県道の横の歩道を通学路として通っているが、路側帯しかないため大変危険な状況である。県道側に柵（フェンス）が必要。	―	―	―	―	注意喚起	―
県道山陽豊田線	豊田町一ノ瀬	通学路の途中に歩道がないため大変危険である。	―	―	―	―	注意喚起	―


豊 田 下 小 学 校
通学路（学校指定）
危険箇所
豊田下小学校
・県道横の歩道を通学路として通っているが路側帯しかないため危険
【対策メニュー】
注意喚起ほか（学校関係者）
・通学路途中に歩道がなく危険
【対策メニュー】
注意喚起ほか（学校関係者）