

調査箇所

施設名：新田部東団地

所在地：菊川町大字田部568番地の2

検体数： 32 箇所

《建物》

種類	構造	床面積	建築年	備考
団地	RC造	302.38m ²	昭和61年	地上階2F
倉庫	CB造	23.30m ²	昭和61年	地上階1F
駐輪場	S造	9.00m ²	昭和61年	

番号	建物名称	内外	室名	試料採取部位	仕上・素材等	箇所数
1	団地	外	外壁	外壁	塗材・下地調整材	1
2	団地	"	外壁	外壁(腰壁)	モルタル	1
3	団地	"	外壁	外壁(目地)	シーリング	1
4	団地	"	軒天	軒天	塗材・下地調整材	1
5	団地	"	外壁	外壁(幕板)	塗材・下地調整材	1
6	団地	"	サッシ	サッシ廻り	シーリング	1
7	団地	"	外部制御盤	外部制御盤廻り	シーリング	1
8	団地	"	ベランダ	ベランダ	防水モルタル	1
9	団地	外	屋上	屋上	防水シート・断熱材・下地調整材	1
10	団地	外	防水層	防水層目地	シーリング	1
11	団地	外	塔屋	塔屋(天端)	防水モルタル	1
12	団地	外	塔屋	塔屋(下部側面)	防水シート・塗材	1
13	駐輪場	外	屋根	屋根	大波スレート	1
14	倉庫	外	外壁	外壁	塗材・下地調整材	1
15	倉庫	外	外壁	外壁	塗材・ブロック	1
16	倉庫	外	扉廻り	扉廻り	シーリング	1
17	団地	内	玄関	玄関 壁	クロス付きボード	1
18	団地	内	玄関	玄関 床	タイル・下地調整材	1
19	団地	内	浴室	浴室 壁	タイル・下地調整材	1
20	団地	内	浴室	浴室 床	タイル・下地調整材	1

番号	建物名称	内外	室名	部位	仕上・素材等	箇所数
21	団地	内	浴室	浴室 サッシ廻り	シーリング	1
22	団地	"	脱衣場	脱衣場 床	クッションフロア	1
23	団地	"	脱衣場	脱衣場 壁	クロス	1
24	団地	"	台所	台所 床	クッションフロア	1
25	団地	"	台所	台所 壁	ソフト巾木	1
26	団地	"	台所	台所 壁	クロス	1
27	団地	"	台所	台所 天井	クロス	1
28	団地	"	台所	台所 流し台廻り壁	タイル・下地調整材	1
29	団地	"	洋室	洋室 天井	クロス	1
30	団地	"	洋室	洋室 壁	クロス	1
31	団地	"	和室	和室 天井	クロス	1
32	団地	"	和室	和室 壁	クロス	1