

調査箇所

施設名：岡枝住宅(荒小田北)1号・2号

所在地：菊川町大字下岡枝183番地25・26

検体数： 17 箇所

種類	構造	床面積	建築年	備考
住宅	CB造	92.60m ²	昭和43年	平屋2戸のうち1戸分を調査

	建物名称	内外	室名	試料採取部位	仕上・素材等	箇所数
1	住宅	内	玄関 土間 石畳み	玄関 土間 石畳み	目地モルタル・下地調整材	1
2	住宅	内	玄関	玄関 天井	吸音板	1
3	住宅	"	トイレ	トイレ 壁	タイル・下地調整材	1
4	住宅	"	トイレ	トイレ 壁	塗材	1
5	住宅	"	トイレ	トイレ 天井	ケイカル板	1
6	住宅	"	トイレ	トイレ 床	クッションフロア	1
7	住宅	"	洋室	洋室 壁	クロス	1
8	住宅	"	洋室	洋室 天井	クロス	1
9	住宅	"	台所	台所 壁	クロス付きボード	1
10	住宅	"	台所	台所 天井	ケイカル板	1
11	住宅	"	台所	台所 浴室側壁	モルタル	1
12	住宅	"	台所	台所 水回り	タイル・下地調整材	1
13	住宅	内	和室	和室 壁	塗材	1
14	住宅	"	和室	和室 壁	聚楽	1
15	住宅	外	屋根	屋根	セメント瓦	1
16	住宅	"	外壁	外壁	塗材	1
17	住宅	"	幕板	幕板	スレート	1