

別紙 3 検体数表

| 建物名                | 住所              | 採取場所                  | 検体数        |
|--------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| 長府第三保育園屋上建築物及び屋外階段 | 長府松小田本町 1 - 3 8 | 【屋上建築物】               |            |
|                    |                 | 外壁（下地部分）              | 1          |
|                    |                 | 外壁配管貫通箇所シーリング         | 1          |
|                    |                 | 【屋外階段】                |            |
|                    |                 | 階段取付部 RC造外壁塗材（下地調整材共） | 1          |
|                    |                 | 階段柱基礎部 モルタル           | 1          |
|                    |                 |                       | 合計<br>4 検体 |