幼稚園施設管理データ(こども園含む) -令和6年4月1日現在-

:昭和57年度以降建物棟 :耐震診断又は耐震補強工事により耐震性があることが確認された棟 耐震性あり・・・ 1次診断Is値0.9以上 2次診断Is値0.7以上 ※1:補強計画によってはIs値が変更する場合がある

幼稚園

-717 TP																														
幼稚園名		防災拠点 指定の	NI-	建物名	博采 旦	+# '4	7.比米	対 建築年月	統 左日	全棟 延床面	延床面積	昭和56年 度以前の	昭和57年 度以降の								今年度予定業務内容					診断結果 Is值※1			耐震性	備考
	列作团10	有無	INO.	连初七	休田っ	押坦	. 四文	X XE:	建宋平月	数	(m²)	建物	建物	診断未実施	1次診断	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	1次診断	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	1次診断	2次診断	補強計画	Is値 あり	あり	VH 25
1.	小月	無	1	管理普通教室棟	5	RC	2	S	54 . 3	1	974	0			H21	H25	H28	H28	H29						0.42	0.67			0	
2.	清末	無	2	普通管理教室棟	1	RC	1	s	45 . 3	1	340	0			H23	H25									0.89	2.05			0	
3.	川中	無	3	普通管理棟	1	S	2	S	53 . 3	1	963	0			H21	H26	H27	H27	H28						0.03	0.27			0	
4.	豊東	無	4	普通教室棟	3	S	1	Н	15. 3	1	447		0																0	
		•								4		3	1	0															4	

幼稚園認定型こども園・幼保連携型認定こども園

力権国認定型こ	防災拠点		建物名		+# \#	7EE 464	· 冲放左口	全棟	延床面積	昭和56年	度以降の								今年月	隻予定業	外容		診断結果 Is值※1			耐震工事後	対震性	備考
こども園名	指定の 有無	No.		傑番号	博道	階級	建築年月	数	(m²)	度以前の 建物		診断未実施	1次診断	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	1次診断	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	1次診断	2次診断	補強計画	Is値	あり	佣布
5. 中央(保)	無	5	普通管理教室棟		RC	2	H 30. 2	1	2,085		0																0	
6. 豊浦(保)	無	6	管理普通教室棟	6	RC	2	S 63. 3	1	990		0																0	
7. 垢田(保)	無	7	普通管理教室棟		RC	2	S 56. 3	1	771	0			H21	H24									0.74	0.75			0	
8. 王喜(保)	無	8	管理普通教室棟		RC	1	S 47. 3	1	714	0				H22.H23									2.14				0	
9. 菊川(保)	無	9	管理普通教室棟		RC	1	H 6. 3	1	577		0																0	
0. 豊田下(保)	無	10	管理普通教室棟		S	1	H 20. 3	1	472		0																0	
1. 西市(保)	無	11	管理普通教室棟		RC	1	S 54. 3	1	635	0													0.82	1.13			0	
1. HIII(A)	ж	12	管理普通教室棟	1	RC	1	S 54. 3	1	489	0			H23	H25									0.52	1.03			0	
2. 川棚(保)	無	13	管理普通教室棟		RC	2	H 27. 3	1	774		0																0	
3. 黒井(保)	無	14	普通教室棟		RC	1	S 55. 3	1	350	0													0.9				0	
o. 灬 汀(床)	////	15	普通教室棟		RC	1	S 55. 3	1	408	0													0.59	1.36			0	
4 豊北(保)	無	16	普通管理教室棟		RC	1	H 21. 4	1	998		0																0	
			•				•	12		6	6	0															12	•